



TYTO SVAŘOVACÍ STROJE JSOU URČENY JEN PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE V PRŮMYSLÝCH OBORECH.

POKUD JSOU POUŽÍVÁNY V ROZVODNÉ SÍTI NÍZKÉHO NAPĚTÍ, KTERÉ SE BĚŽNĚ UŽÍVÁ V DOMÁCNOSTECH, MUSÍ BÝT DODÁNA VERZE „B“.


RAMENA




Typ 7401 L = 125 mm
Typ 7402 L = 250 mm
Typ 7403 L = 350 mm
Typ 7404 L = 500 mm
Typ 7451 Ø 12 ▲




Typ 7452 Ø 12 ▲




Typ 7406 L = 350 mm
Typ 7407 L = 500 mm
Typ 7453 Ø 12 elektrodo inferiore/lower electrode /électrode inférieure
Typ 7454 Ø 12 elektrodo superiore/upper electrode /électrode supérieure




Typ 7501 L = 125 mm
Typ 7502 L = 250 mm
Typ 7503 L = 350 mm
Typ 7504 L = 500 mm
Typ 7521 Ø 10 ▲




Typ 7507
Typ 7524 Ø 10 ▲




Typ 7516
Typ 31106 Ø 10




Typ Art. 7509
Typ Art. 7523 Ø 10 ▲




Typ 7510
Typ 7533 Ø 10 + Ø 12 ▲



Typ 7506
L = 250 mm
Typ 7511
L = 125 mm
Typ 7523 Ø 10 ▲



Typ 7512 L = 150 mm
Typ 7513 L = 250 mm
Typ 7514 L = 350 mm
Typ 7515 L = 500 mm
Typ 3830 ▲




Typ 7526 Ø 10 ▲



Typ 3831 ▲




Typ 3830 ▲



Typ 3833 ▲



Typ 3834 ▲



Typ 3835

▲ ELEKTRODY

Všechny bodové svařovací kleště jsou dodány se síťovým kabelem délky 3,8 m, doplňkovým držadlem, obslužným klíčem a návodem k obsluze.

Typ 7900 - 7902 je kompletní s rameny, elektrodami a držákem elektrod.

Typ 7903 je bez ramen.

Typ 7911 je kompletní s rameny a elektrodami, držákem elektrod, tlakovou obslužnou jednotkou s manometrem.

Typ 7913 - 7915 je bez ramen s tlakovou obslužnou jednotkou s manometrem.

Váš prodejce:

TRADE
S. r. o.

Znojemská 80, 586 01 Jihlava
tel.: 567 220 305, fax: 567 220 565
mobil: 777 852 799 • www.tradeweld.cz
e-mail: jihlava@tradeweld.cz